



Handleiding H-Sleeve

EPDM-beschermsleeve met klittenband



Artikelnummers: H-225-10-3, H-260-10-3, H-345-10-3

Versie 1.0

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de sleeve monteert.

Toepassing

De Hoovac-sleeve is ontworpen om betrouwbaar te functioneren onder zware weersomstandigheden, waaronder UV-straling, kou, regen en hitte. Daarnaast biedt de sleeve effectieve bescherming tegen ongedierte en vogels die de isolatie kunnen beschadigen. Dankzij de sterke en duurzame materialen is de sleeve bestand tegen zware fysieke belasting, waardoor langdurige bescherming en optimale efficiëntie worden gegarandeerd – zowel bij buiteninstallaties als bij industriële toepassingen.

Veiligheid & Voorzorg

- **Werk op hoogte:** Gebruik altijd geschikte valbeveiliging als u op een plat dak of andere verhoogde positie werkt. Zorg voor een stabiele ondergrond.
- **Leidingen controleren:** Controleer dat de koel- of aircoleidingen koud en drukloos zijn voordat u de sleeve monteert om brandwonden of lekkages te voorkomen.
- **Geen beschadiging:** Snijd, boor of prik niet in de sleeve. Dit kan het materiaal beschadigen en de werking verminderen.
- **Correct gebruik:** Gebruik de sleeve uitsluitend voor het beschermen van geïsoleerde leidingen.

Productbeschrijving & Specificaties

- **Materiaal:** UV- en brandbestendig EPDM met brede klittenbandsluiting
- **Lengte:** ca. 10 m
- **Diameter:** geschikt voor diverse geïsoleerde leidingen.
- **Breedte:** 225mm, 260mm en 345mm
- **Temperatuurbereik:** -30 °C tot +100 °C
- **Classificaties:** D-s1,d0 volgens EN 13501-1
- **Conformiteit:** REACH, RoHS, SVHC conform, CFC/HCFC vrij

Gebruik & Onderhoud

- **Geen speciale bediening nodig:** De sleeve werkt direct na montage. Er zijn geen instellingen of aanpassingen vereist anders dan het op maat knippen van de juiste lengte.
- **Jaarlijkse visuele inspectie:** Controleer minimaal één keer per jaar of de sleeve nog intact is, goed aansluit op de leidingen en geen scheuren of beschadigingen vertoont.

Opslag & Levensduur

- **Opslag:** Bewaar de sleeve altijd droog en uit direct zonlicht wanneer deze niet in gebruik is. Voorkom blootstelling aan scherpe voorwerpen tijdens opslag, omdat dit het materiaal kan beschadigen.
- **Vervachte levensduur:** Bij correct gebruik en juiste montage heeft de sleeve een levensduur van tenminste ±15 jaar. Regelmatige visuele inspectie en tijdig onderhoud (bijvoorbeeld verwijderen van vuil of obstakels) dragen bij aan een langere levensduur en optimale bescherming van de leidingen.

Garantie & Contact

- **Garantie:** De sleeve heeft 12 maanden garantie op materiaal- en fabricagefouten, te rekenen vanaf de aankoopdatum. Schade door verkeerd gebruik of onjuist onderhoud valt niet onder de garantie.
- **Contact:** Voor vragen, vervanging of service kunt u contact opnemen via info@hoovac.com. Vermeld bij contact altijd het producttype, de aankoopdatum en een korte beschrijving van het probleem. Zo kunnen wij u snel en efficiënt helpen.

Instructies



1



2



3



4



5



6

Benodigdheden

- H-Sleeve
- Meetlint
- (Stoffen) Schaar
- Reinigingsdoeken (optioneel)

1. Selecteer de juiste H-Sleeve

- Kies de maat die overeenkomt met de diameter van de geïsoleerde leiding.
- Maak gebruik van een meetlint en maattabel indien nodig.
- De sleeve moet strak aansluiten, zodat de leiding volledig wordt beschermd.

2. Voorbereiden van de leidingen

- Reinig de leiding inclusief de isolatie met een schone doek.
- Controleer de staat van de isolatie:
 - Indien de isolatie beschadigd is of tekenen van slijtage vertoont, vervang deze eerst voor een optimaal resultaat.
- Zorg dat de leiding en isolatie schoon en onbeschadigd zijn voordat je verdergaat.

3. Op maat knippen van de H-Sleeve

- Meet de lengte van de te beschermen leiding(en).
- Knip vervolgens de sleeve op de gewenste lengte.
- Gebruik hiervoor idealiter een stoffenschaar.
- Zorg dat de sleeve de gehele lengte van de te beschermen leiding kan bedekken.

4. Aanbrengen van de H-Sleeve

- Leg de sleeve in de gehele lengte onder/boven de geïsoleerde leiding.
- Dankzij de flexibiliteit van de Hoovac Sleeve kan deze vervolgens eenvoudig worden aangebracht, ook bij leidingen met bochten of hoeken.
- Zorg dat de sleeve gelijkmatig en strak aansluit door het klittenband van de eerste sluiting geheel te bevestigen en strak te trekken en vervolgens de flap op de tweede sluiting te bevestigen.
- Sluit de uiteinden indien nodig af met EPDM-tape. Dit voorkomt dat vuil of water binnendringt.

5. Controleren van de installatie

- Inspecteer de volledige sleeve na het aanbrengen.
- Controleer of er geen openingen, scheuren of losse delen aanwezig zijn.
- Zorg dat de sleeve stevig vastzit en niet kan verschuiven door externe invloeden.

6. Onderhoud van de opstelling

- De Hoovac Sleeve is weerbestendig en geschikt voor buitengebruik.
- Controleer de staat van de sleeve periodiek met name na langdurige blootstelling aan extreme weersomstandigheden.
- Vervang de sleeve indien er schade of slijtage wordt vastgesteld.

